

# Gumax® hor schuifdeur - Productinformatie

## Productinformatie


De **Gumax® hor schuifdeur** is ideaal voor iedereen die ongestoord wil genieten van het buitenleven, zonder last te hebben van insecten. De hor houdt ongewenste bezoekers zoals muggen, vliegen en wespen buiten, terwijl uw Gumax® veranda een comfortabele en uitnodigende plek blijft.

De hor biedt praktisch gemak en verhoogt het comfort, waardoor de veranda een fijne plek blijft om te ontspannen, te werken of te dineren.

De Gumax® hor schuifdeur wordt geplaatst op het railsysteem. Het product is verkrijgbaar in één maat en kan door u zelf op de juiste maat worden gemaakt. De hor schuifdeur wordt geleverd in één doos. Het horgaas is los verkrijgbaar en kan indien nodig worden vervangen.

## De voordelen van Gumax® hor schuifdeur

- Stevige hordeur met aluminium frame
- Makkelijk te verplaatsen
- Voorkomt insecten onder de overkapping
- Kwalitatief horgaas met een luxe uitstraling



## Data sheet – Gumax® hor schuifdeur

Onderdeel	Specificatie
Productnaam	Gumax® Hor Schuifdeur
Artikelcodes	PCK-14000-7001 – Mat Antraciet PCK-14000-9001 – Mat Zwart PCK-14000-5001 – Mat Wit
Spare Part Box	PCK-14005-0001 – Box hor schuifdeur met rits
Kleuren – frame	RAL 7016 Mat Antraciet, RAL 9016 Mat Wit, RAL 9005 Mat Zwart
Kleur – horgaas	Zwart
Afmetingen – product	2600 mm hoog (inkortbaar) × 983 mm breed
Afmetingen – verpakking	2520 mm × 142 mm × 96 mm
Gewicht	11 kg
Materiaal – frame	Aluminium



Materiaal – horgaas	Fiberglass met kunststof
Certificeringen	CE, UKCA
Garantie	5 jaar
Patent	Patent pending: opspansysteem
Handleiding	<a href="https://www.tuinmaximaal.nl/media/wysiwyg/Manuals/Gumax_Manual_in_sect_screen.pdf">https://www.tuinmaximaal.nl/media/wysiwyg/Manuals/Gumax_Manual_in_sect_screen.pdf</a>
Installatievideo	<a href="https://youtu.be/IGJUfkgBvOs">https://youtu.be/IGJUfkgBvOs</a>



## Troubleshooting – Gumax® hor schuifdeur

In de onderstaande tabel vindt u mogelijke situaties tijdens of na de montage van de **Gumax® hor schuifdeur**, met bijbehorende oplossingen.

### Komt u er niet uit?

Twijfelt u over de montage of loopt u tegen een situatie aan die hier niet wordt genoemd? Onze klantenservice is **365 dagen per jaar bereikbaar** en helpt u graag verder met een passende oplossing.

- **E-mail:** [info@tuinmaximaal.nl](mailto:info@tuinmaximaal.nl)
- **Klantenservice:** (+31) 040-235 0528
- **WhatsApp:** (+31) 6 1234 1212

Situatie	Oplossing
Het frame sluit niet netjes haaks aan op de boven- of ondercassette	Controleer of er bramen zijn ontstaan na het inkorten van het frame. Verwijder deze zorgvuldig. Controleer ook of het frame recht is afgezaagd.
Het horgaas raakt beschadigd	Het horgaas is los verkrijgbaar. Volg de montagehandleiding in omgekeerde volgorde om de hor te demonteren, vervang het horgaas en monteer alles opnieuw volgens de instructies.
De rits van het horgaas schiet uit de kunststof rail door een stoot	Controleer of het horgaas niet beschadigd is. Demonteer de hor volgens de handleiding, plaats het gaas voorzichtig opnieuw in de kunststof rail en monteer de hor weer volgens de instructies.

<p>Een schroef breekt tijdens het vastdraaien in de verbindingblokken</p>	<p>Zet de boormachine op een lagere stand. De verbindingblokken bestaan uit twee delen en kunnen losgeschroefd worden om eventuele schroefresten te verwijderen. Reserve schroeven worden meegeleverd.</p>
<p>Slijtage van de borstelstrip</p>	<p>De borstelstrip is momenteel niet los verkrijgbaar. Mocht u hier vragen over hebben, neem dan contact op met onze klantenservice.</p>
<p>Het bovenprofiel wordt opgedrukt tijdens montage</p>	<p>Draai de schroeven los, controleer of deze goed zijn uitgelijnd met het gat in het verbindingblok en draai ze daarna opnieuw vast zonder extra spanning.</p>
<p>Er zijn zichtbare golven of rimpels in het horgaas</p>	<p>Ga in de handleiding terug naar de stap waarin het onderprofiel aan het verticale profiel wordt bevestigd. Zorg dat deze correct is geplaatst en span het gaas opnieuw volgens de instructies.</p> <div data-bbox="644 1149 948 1547" data-label="Image">  </div> <div data-bbox="957 1303 1329 1547" data-label="Image"> <p>20</p>  </div>
<p>De rits van het horgaas schuift lastig door de smalle opening van de kunststof rail</p>	<p>Gebruik een platte schroevendraaier om de rail voorzichtig iets te openen. Schuif het gaas daarna door de verbrede opening.</p>

